



5 ກົດເຫຼັກ ໃນການນຳໃຊ້ ໂຮມໂບໂອແກັສ

1. ນຳໃຊ້ໂຮມໂບໂອແກັສພໍດີໆ – ໃສ່ເສດອາຫານໃຫ້ເໝົາະສົມ

ໃສ່ເສດອາຫານໄດ້ 6 ລິດ ຫຼື ເສດມູນສັດໄດ້ 40 ລິດຕໍ່ວັນ
ຫາກເກີນຂໍ້ກຳໜົດໃຫ້ ນຳໃຊ້ຕາມຄຳແນະນຳເຈົ້າໜ້າທີ່

2. ຮັກສາອຸນຫະພູມລະບົບຂອງແຫຼວໃນຢູ່ສູງກວ່າ 20° C/68° F

ເຕັມນຳຮ້ອນ ຫຼື ງົດໃສ່ສິ່ງເສດເຫຼືອ ຈົນກວ່າອຸນຫະພູມຈະຮອດ
20° C/68° F

3. ກວດສອບລະດັບນຳໃນລະບົບໃຫ້ເຕັມຢູ່ສະເໝີ

ໃຫ້ກວດສອບລະດັບນຳຍາມໄດ້ມີການຖ່າຍນຳຊີວະພາບອອກ

4. ໃສ່ສະເພາະເສດອາຫານ ຫຼື ມູນສັດເທົ່ານັ້ນ

ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ໃສ່ ເຈ້ຍ, ແຮ່, ຢາງ, ໃບໄມ້, ກະດູກ, ເປືອກໝາກໄມ້ທີ່ຢ່ອຍ
ສະຫຼາຍຍາກ ຫຼື ນຳມັນເຮັດກິນ ເກີນອັດຕາສ່ວນ 50% ຂອງມູນສັດ

5. ໃສ່ສະເພາະເສດອາຫານ ໃນອຸນຫະພູມທີ່ຜະລິດແກັສໄດ້ເທົ່ານັ້ນ

ແກັສຈະເກີດບໍ່ໄດ້ຖ້າອຸນຫະພູມທີ່ຕໍ່າກວ່າ 20° C/68° F ສະນັ້ນໃຫ້ສັງເກດ
ອຸນຫະພູມສະເໝີກ່ອນໃສ່ເສດອາຫານ